Г-4-6111,10 ..... 1 шт.
зования ..... 1 шт.

вания и хранения

ощадку весов, а также
олько с помощью пин-
.
не разрешается.
рь нужно, чтобы они
акрытых футлярах. При
аходиться на площадке
в.
следует производить
той замшей или кисточ

хранится в закрытых
ружающего воздуха
ажности 65 ± 15 %.
лжно быт примесей,

ерительных при-
Кофарджиева

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Завод весоизмерительных приборов имени
САШО КОФАРДЖИЕВА

ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ГИРИ 4-го класса
ГОСТ 7328-61 и СТУ-30-3171-62
Набор МГ-4-1100-10
Комплекты Г-4-211,10, Г-4-1111,10
и Г-4-6111,10

София - ст. Искр

I. Назначение

Гири 4-го класса, предназначены для взвешивания медикаментов, при соответствующей аттестации для проверки гирь 4а и 5 классов и для весов общего назначения.

II. Основные характеристики

Допускаемые отклонения от номинального значения массы гирь не должны превышат указанной в таблице.

Таблица 1

Номинальная масса	Килограммовые гири	
	2	1
Допускаемые отклонения в мг от номинального значения при выпуске из производства	+ 160	+ 120

Номинальная масса	Граммовые гири								
	500	200	100	50	20	10	5	2	1
Допускаемые откл. в мг от номинальн. значен. при выпуске из производст.	+80	+60	+40	+30	+20	+12	+8	+6	+4

Номинальная масса	Миллиграммовые гири					
	500	200	100	50	20	10
Допуск. отклон. в мг от номинальн. значен. при выпуске из производ.	± 3	± 2	± 1	± 1	± 1	± 1

Габариты и вес футляров с гирями приведены в таблице 2

Таблица 2

Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг
МГ-4-1109-10	50	30	15	0,013
Г-4-211,10	146	70	60	0,76
Г-4-1111,10	160	90	178	2,0
Г-4-6111,10	300	220	120	7,5

Комплекты с
таблицах 3, 4
1. Набор Мг-4-

Номинальная масса	
Количество	

2. Комплекты Г-

Номинальная масса	
Количество гирь в комплекте Г-4-21,10	
Количество гирь в комплекте Г-4-1111,10	

3. Комплект Г-4

Номинальная масса	
Количество	

Примечания:

1. В комплекти
входит набор
2. В комплект Г-
Г-4-1111,10,
В каждый наб

1. Пинцет .....

я взвешива-
аттестации
я весов об-

ики
ного значе-
занной в

Таблица 1

ри			
	1		
	120		
	5	2	1
	+8	+6	+4
ири			
	20		10
	± 1		± 1

едены в

Таблица 2

а	Вес кг
	0,013
	0,76
	2,0
	7,5

III. Комплектност

Комплекты состоят из наборов гирь указанных в таблицах 3, 4 и 5.

1. Набор Мг-4-1100-10.

Таблица 3

Номинальная масса	Миллиграммовые гири					
	500	200	100	50	20	10
Количество	1	2	1	1	2	1

2. Комплекты Г-4-211,10 и Г-4-1111,10

Таблица 4

Номинальная масса	Килограммовые гири								
	500	200	100	50	20	10	5	2	1
Количество гирь в комплекте Г-4-21,10			1	1	2	1	1	2	1
Количество гирь в комплекте Г-4-1111,10	1	2	1	1	2	1	1	2	1

3. Комплект Г-4-6111,10.

Таблица 5

Номинальная масса	Килограммовые гири	
	2	1
Количество	2	1

Примечания:

1. В комплекти гирь Г-4-211,10 и Г-4-1111,10 входит набор Мг-4-1100-10.
2. В комплект Г-4-6111,10 входит комплект гирь Г-4-1111,10.

В каждый набор дополнительно входят:

1. Пинцет ..... 1 шт.

2. Салфетка фланелевая для Г-4-5111,10 ____ 1 шт.

3. Описание и правила пользования _____ 1 шт.

IV. Правила пользования и хранения

1. Накладывать гири на площадку весов, а также снимать с площадки следует только с помощью пинцета или фланелевой салфетки.

Брать гири голыми руками не разрешается.

2. Во избежание порчи гирь нужно, чтобы они всегда находились только в закрытых футлярах. При работе с гирями они должны находиться на площадке весов, или в гнездах футляров.

3. Удаление пыли с гирь следует производить мягкой волосяной щедкой, чистой замшей или кисточкой.

4. Комплекты гирь должны хранится в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха $+20 \pm 10^{\circ}C$ и относительной влажности $65 \pm 15\ \%$.

В воздухе помещения не должно быт примесей, вызывающих корозию гирь.

Завод весоизмерительных приборов Сашо Кофарджиева

ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
им."САШО КОЛАРДЖИЕВА"
София – Н.Р.Болгария

Поставщик: "ЭЛЕКТРОИМПЕКС" – Н.Р.Болгария

Экспорт – СССР

ОПАКОВЧИК
№ 1 т. в.

ГАРАНТИОННОЕ СВИДЕТЕЛСТВО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ II класса Т-200 № .....

Т-1000 № 9578

Т-5000 № .....

Верность работы весов и точность показаний в границах допустимых ошибок – завод гарантирует в продължении 12 месяцев – при условии соблюдения правил пользувания.

Начало эксплоатации не должно превышать 6-ти месяцев со дня получения весов покупателем.

Дата, 29 ЮЛИ 1971 г. КОНТРОЛЕР: ОТК-10

6. Весы необходимо содержать в чистоте.

7. После окончания работы на весах удаление пыли с деталей следует производить волосяной кисточкой или чистой мягкой тканью. Призмы и подушки рекомендуется промыть бензином, после чего протереть их чистой сухой тканью.

8. В тех случаях, когда весы используются в помещениях с повышенной влажностью и наличием вредных газов, призмы и подушки после работы на весах рекомендуется слегка протирать мягкой тканью, пропитанной бескислотным вазелином.

9. По окончании процесса взвешивания на весах не следует оставлять гири на чашках.

Завод весоизмерительных приборов
имени САШО КОФАРДЖИЕВА, София, Болгария

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Завод весоизмерительных приборов имени САШО КОФАРДЖИЕВА

ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИХ ВЕСОВ

2 класса, тип „Т-2"

Марки: Т-200, Т-1000, Т-5000

София, 1957

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Весы технические 2 класса типа Т-2 предназначаются для взвешивания медикаментов, ценных материалов и при проведении технических анализов. Весы по своей конструкции коромысловые, равноплечие на трех призмах, с двумя нижними чашками, подвешенными при помощи серег и дужек на грузоприемные призмы коромысла.

II. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Собственно весы.
2. Подставки под ножки весов (подпятники)
3. Гири технические 4 класса:
   а) для весов Т-200 комплект Г-4-211,10;
   б) для весов Т-1000 комплект Г-4-1111,10;
   в) для весов Т-5000 комплект Г-4-6111,10.

Примечание: По требованию заказчика весы Т-200, Т-1000 и Т-5000 могут гирями не укомплектовываться.

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Марка весов	Допустимые нагрузки		Допустимое отклонение от нуля ненагруженных весов, мг	Цена деления шкалы и допустимая погрешность, из-за неравноплечести, мг	
	наименьшая	наибольшая		при 10% нагрузке	при 100% нагрузке
Т- 200	10 г	200 г	10	25	50
Т-1000	50 г	1 кг	20	60	100
Т-5000	200 г	5 кг	50	150	300

IV. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Марка весов	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Примечание
Т- 200	325	120	360	1,0	Вес без упаковки
Т-1000	495	225	450	3,2	
Т-5000	650	285	530	9,2	

V. СБОРКА ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Весы переовозятся в частично разобранном виде. Для работы их собирают в следующем порядке:

1. Развязывают пакет и вынимают все детали.
2. На подставку весов устанавливают стойку при помощи двух винтов один из которых служит указателем для отвеса. При сборке ручка арретирующего механизма должна быть направлена в сторону работающего, а отвес и указатель должны остаться с правой стороны.
3. На рабочем столе устанавливают подпятники, а на них ставят подставку.
4. Указательную стрелку привинчивают к коромыслу так, чтобы она указывала вниз.
5. Коромысло должно лечь опорной призмой на подушки вилки. Надписи должны быть обращены в сторону работающего.
6. На грузоприемные призмы коромысла навешивают серьги, а на них прикрепляют дужки чашек и чашки, причем обозначенные цифрой „1“ ставят с левой, а цифрой „2“ — с правой стороны.

Разомкнутый конец крюков серег (для весов Т-200 и Т-1000) должен быть обращен к работающему.

VI. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Весы устанавливаются для работы на прочных устойчивых столах.
2. Под установочные ножки весов помещаются подставки, и весы устанавливаются по отвесу.
3. Коромысло весов с навешенными подвесками и чашками должно находиться в равновесии, т. е. стрелка после ряда затухающих колебаний коромысла должна останавливаться против среднего деления шкалы. Равновесие весов достигается путем перемещения тарировочных гаек коромысла.
4. Изолирование весов следует производить осторожно и плавно. Полностью закрывать тогда, когда стрелка проходит среднее деление шкалы.
5. Наложение на чашки весов гирь и взвешиваемого предмета, а также и снятие их с чашки производить только при изолированном положении весов.